

Nome campo	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obbligatorio	Enumera valori	Descrizione valori
id_edifici	Codice identificativo univoco del singolo edificio	REAL		no	no	
foglio	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	TEXT		no	no	
codice	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	TEXT		no	no	
q_terra	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	TEXT		no	no	
q_gronda	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	TEXT		no	no	
bordo	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	TEXT		no	no	
anno	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	INTEGER		no	no	
scala	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	REAL		no	no	
area	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	REAL		no	no	
cgt	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	INTEGER		no	no	
ofc1954	Indica la presenza/assenza dell'edificio all'anno 1954	INTEGER		si	si	0: Sedime edificato che non trova alcuna corrispondenza in un sedime edificato presente al volo GAI del 1954 1: Sedime edificato che corrisponde con ragionevole

Nome campo	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obbligatorio	Enumera valori	Descrizione valori
						<p>certezza a un sedime edificato presente al volo GAI del 1954</p> <p>2: Sedime edificato che corrisponde con ragionevole certezza a un sedime edificato presente al volo GAI del 1954</p> <p>3: Sedime edificato che non corrisponde a un sedime edificato presente al volo GAI del 1954, la cui estensione ricade prevalentemente su un suolo non occupato da sedimi presenti al volo GAI del 1954</p> <p>8: Sedime rispetto al quale non è stato possibile individuare il periodo di edificazione</p> <p>9: Sedime edificato che non è rilevabile nella fonte storica o per mancanza della fonte o per un suo deterioramento</p>
ofc1978	Indica la presenza/assenza dell'edificio all'anno 1978	INTEGER		si	si	<p>0: Sedime edificato che non trova alcuna corrispondenza in un sedime edificato presente al Volo Alto del 1978</p> <p>1: Sedime edificato che corrisponde con ragionevole certezza a un sedime edificato presente al Volo Alto del 1978</p> <p>2: Sedime edificato che non corrisponde a un analogo sedime presente al Volo Alto del 1978, la cui estensione ricade prevalentemente su un sedime edificato non più esistente nella CTR nella sua consistenza originaria</p> <p>3: Sedime edificato che non corrisponde</p>

Nome campo	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obbligatorio	Enumera valori	Descrizione valori
						<p>a un sedime edificato presente al Volo Alto del 1978, la cui estensione ricade prevalentemente su un suolo non occupato da sedimi presenti al Volo Alto del 1978</p> <p>8: Sedime rispetto al quale non è stato possibile individuare il periodo di edificazione</p> <p>9: Sedime edificato che non è rilevabile nella fonte storica o per mancanza della fonte o per un suo deterioramento</p>
ofc1988	Indica la presenza/assenza dell'edificio all'anno 1988	INTEGER		si	si	<p>0: Sedime edificato che non trova alcuna corrispondenza in un sedime edificato presente al Volo RT del 1988</p> <p>1: Sedime edificato che corrisponde con ragionevole certezza a un sedime edificato presente al Volo RT del 1988</p> <p>2: Sedime edificato che non corrisponde a un analogo sedime presente al Volo RT del 1988, la cui estensione ricade prevalentemente su un sedime edificato non più esistente nella CTR nella sua consistenza originaria</p> <p>3: Sedime edificato che non corrisponde a un sedime edificato presente al Volo RT del 1988, la cui estensione ricade prevalentemente su un suolo non occupato da sedimi presenti al Volo RT del 1988</p> <p>8: Sedime rispetto al quale non è stato possibile individuare il</p>

Nome campo	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obbligatorio	Enumera valori	Descrizione valori
						periodo di edificazione 9: Sedime edificato che non è rilevabile nella fonte storica o per mancanza della fonte o per un suo deterioramento
ofc1996	Indica la presenza/assenza dell'edificio all'anno 1996	INTEGER		si	si	0: Sedime edificato che non trova alcuna corrispondenza in un sedime edificato presente al Volo AIMA del 1996 1: Sedime edificato che corrisponde con ragionevole certezza a un sedime edificato presente al Volo AIMA del 1996 2: Sedime edificato che non corrisponde a un analogo sedime presente al Volo AIMA del 1996, la cui estensione ricade prevalentemente su un sedime edificato non più esistente nella CTR nella sua consistenza originaria 3: Sedime edificato che non corrisponde a un sedime edificato presente al Volo AIMA del 1996, la cui estensione ricade prevalentemente su un suolo non occupato da sedimi presenti al Volo AIMA del 1996 8: Sedime rispetto al quale non è stato possibile individuare il periodo di edificazione 9: Sedime edificato che non è rilevabile nella fonte storica o per mancanza della fonte o per un suo deterioramento
provincia	Descrizione non disponibile - fare riferimento agli enti responsabili della risorsa originale.	TEXT		no	no	0: Sedime edificato che non trova alcuna corrispondenza in un sedime edificato

Nome campo	Descrizione	Tipo	Congruenza	Obbligatorio	Enumera valori	Descrizione valori
						<p>presente al Volo AIMA del 1996</p> <p>1: Sedime edificato che corrisponde con ragionevole certezza a un sedime edificato presente al Volo AIMA del 1996</p> <p>2: Sedime edificato che non corrisponde a un analogo sedime presente al Volo AIMA del 1996, la cui estensione ricade prevalentemente su un sedime edificato non più esistente nella CTR nella sua consistenza originaria</p> <p>3: Sedime edificato che non corrisponde a un sedime edificato presente al Volo AIMA del 1996, la cui estensione ricade prevalentemente su un suolo non occupato da sedimi presenti al Volo AIMA del 1996</p> <p>8: Sedime rispetto al quale non è stato possibile individuare il periodo di edificazione</p> <p>9: Sedime edificato che non è rilevabile nella fonte storica o per mancanza della fonte o per un suo deterioramento</p>